



6 Etanchéité

65 ETANCHEITE D'OUVRANTS

EF0H

77 11 187 337

MAI 1996

Edition Française

"Les Méthodes de Réparation prescrites par le constructeur, dans ce présent document, sont établies en fonction des spécifications techniques en vigueur à la date d'établissement du document.


Elles sont susceptibles de modifications en cas de changements apportés par le constructeur à la fabrication des différents organes et accessoires des véhicules de sa marque".

Tous les droits d'auteur sont réservés à la Régie Nationale des Usines Renault S.A.

La reproduction ou la traduction même partielle du présent document ainsi que l'utilisation du système de numérotage de référence des pièces de rechange sont interdites sans l'autorisation écrite et préalable de la Régie Nationale des Usines Renault S.A.




Régie Nationale des Usines Renault S.A. 1996



Sommaire

	Pages
65 ETANCHEITE D'OUVRANTS	
Joints d'étanchéité	65-1



PRC65.1

JOINT A : JOINT D'ETANCHEITE D'AILE AVANT (il est chaussé sur le passage de roue).

JOINT B : JOINT D'ETANCHEITE DE COFFRE DE RANGEMENT AVANT.

JOINT C : JOINT D'ETANCHEITE DE PORTE AVANT (il est collé sur la porte).

NOTA : Lors de la repose d'un joint (C), utiliser une colle Néoprène contact.